



## Überwachungsbericht

### A) Inspektionsumfang

Firma	Penox GmbH
Standort:	Köln
Anlage:	Bleisalz-Anlage
Datum und Dauer der Umweltinspektion vor Ort:	09.10.2013 3,5 h
Weitere beteiligte Behörden	keine

### B) Grundlage der Überwachung

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt:  
Genehmigungssituation

### C) Inspektionsergebnis (Mängelf Definitionen siehe Anlage)

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
keine Mängel:	-
geringfügige Mängel:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergänzung Prüfbericht</li> <li>• Endreinigung Behälter</li> </ul> <p>jeweils ohne Umweltbeeinträchtigungen</p>
Mängel behoben:	nein
erhebliche Mängel:	-
Mängel behoben:	entfällt
schwerwiegende Mängel:	-
Mängel behoben:	entfällt

### D) Veranlasste Maßnahmen



Maßnahmen der Behörde:	Revisionsschreiben mit Aufforderung zur Mängelbeseitigung vom 05.12.2013
------------------------	--

## **Anlage**

### **Mängeldefinitionen**

#### **Geringfügige Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

#### **Erhebliche Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

#### **Schwerwiegende Mängel**

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.