

Umweltinspektionsbericht

Beh.-/ASt.-/Anlagennummer	300 / 1082901 / 0001
Aktenzeichen Bericht	2021-300-1082901-001/3 vom 26.10.2021
Firma	Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH
Standort	Otto-Hahn-Str. 12-14, 42477 Radevormwald
Anlage	Edelstahlgießerei für Schleudergussverfahren Nr. 3.7.1 (Anhang 1 zur 4. BImSchV)
Datum der Umweltinspektion	21.07.2021
Gesamtaufwand	35,25 Stunden (einschließlich Vor- und Nachbereitung)
davon Vor-Ort-Aufwand	10,25 Stunden
Weitere beteiligte Behörden	Keine

A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung mit den Schwerpunkten „grundsätzliche Umweltrelevanz“, „Management und Betriebsorganisation“, „AwSV - Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ und „Checkliste Industrieabwasser“

B) Grundlage der Überwachung

§ 52 BImSchG

C) Inspektionsergebnis

(Mängeldefinitionen siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
keine Mängel	-
geringfügige Mängel	<ul style="list-style-type: none"> - Ölaustritt auf dem befestigten Boden des Öltanks (AwSV-Anlage Nr. 25) der Tieflochbohrmaschine. Dieser geringfügige Mangel wurde am 05.08.2021 behoben. - Unterlagen zur Abwassersituation konnten vor Ort nicht vorgelegt werden. Diese wurden am 10.09.2021 vollständig nachgereicht. Der geringfügige Mangel wurde damit behoben.
erhebliche Mängel	-
schwerwiegende Mängel	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	-
-----------------------	---

Anlage

Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.